

轴运动状态检测程序



轴运动状态检测

1. 硬件连接

将运动控制卡、PC机、端子板、驱动器、单轴模组正确连接。

2. 配置驱动器和运动控制器

设置驱动器参数，对运动控制器进行配置，并保存配置文件。

3. 新建控制台项目

在Visual Studio中新建项目工程。

4. 调用库及配置文件

将工程中需要使用的动态链接库、头文件以及控制器配置文件拷贝到项目的源文件目录下。

5. 添加库文件

在项目-属性-链接器-输入-附加依赖项中添加gts.lib库文件；添加库文件的另一种方法是，在程序中使用`#pragma comment(lib, "gts.lib")`。



轴运动状态检测

6. 添加头文件

将代码中需要使用到的指令的头文件包含到程序中。

7. 程序实现

获取轴1的轴状态、运动模式、位置、速度和加速度，代码如下。

```
#define AXIS 1 // 定义轴号
int main(int argc, char* argv[])
{
    short bFlagAlarm = false; // 伺服报警标志
    short bFlagMError = false; // 跟随误差越限标志
    short bFlagPosLimit = false; // 正限位触发标志
    short bFlagNegLimit = false ; // 负限位触发标志
    short bFlagSmoothStop = false; // 平滑停止标志
    short bFlagAbruptStop = false; // 急停标志
    short bFlagServoOn = false; // 伺服使能标志
    short bFlagMotion = false; // 规划器运动标志
    double dPrfPos; // 规划位置
    double dPrfVel; // 规划速度
    double dPrfAcc; // 规划加速度
```



轴运动状态检测

```
long lPrfMode; // 运动模式
char chPrfMode[20]; // 运动模式, 字符串变量
short sRtn; // 指令返回值变量
long lAxisStatus; // 轴状态
// 打开运动控制器
sRtn = GT_Open();
// 指令返回值检测
commandhandler("GT_Open", sRtn);
// 系统复位
sRtn = GT_Reset();
commandhandler("GT_Reset", sRtn);
// 读取轴状态
sRtn = GT_Getsts(AXIS, &lAxisStatus);
commandhandler("GT_Getsts", sRtn);
// 伺服报警标志
if (lAxisStatus& 0x2)
{
    bFlagAlarm = true;
    printf("伺服报警\n");
}
else
{
    bFlagAlarm = false;
    printf("伺服正常\n");
}
// 跟随误差越限标志
if (lAxisStatus& 0x10)
{
    bFlagMError = true;
    printf("运动出错\n");
}
else
{
    bFlagMError = false;
    printf("运动正常\n");
}
```



轴运动状态检测

```
// 正向限位  
if (lAxisStatus& 0x20)  
{  
    bFlagPosLimit = true;  
    printf("正限位触发\n");  
}  
else  
{  
    bFlagPosLimit = false;  
    printf("正限位未触发\n");  
}  
  
// 负向限位  
if (lAxisStatus& 0x40)  
{  
    bFlagNegLimit = true;  
    printf("负限位触发\n");  
}
```

```
else  
{  
    bFlagNegLimit = false;  
    printf("负限位未触发\n");  
}  
  
// 平滑停止  
if (lAxisStatus& 0x80)  
{  
    bFlagSmoothStop = true;  
    printf("平滑停止触发\n");  
}  
else  
{  
    bFlagSmoothStop = false;  
    printf("平滑停止未触发\n");  
}
```



轴运动状态检测

```
// 急停标志  
if (lAxisStatus& 0x100)  
{  
    bFlagAbruptStop = true;  
    printf("急停触发\n");  
}  
else  
{  
    bFlagAbruptStop = false;  
    printf("急停未触发\n");  
}  
  
// 伺服使能标志  
if(lAxisStatus& 0x200)  
{  
    bFlagServoOn = true;  
    printf("伺服使能\n");  
}
```

```
else  
{  
    bFlagServoOn = false;  
    printf("伺服关闭\n");  
}  
  
// 规划器正在运动标志  
if (lAxisStatus& 0x400)  
{  
    bFlagMotion = true;  
    printf("规划器正在运动\n");  
}  
else  
{  
    bFlagMotion = false;  
    printf("规划器已停止\n");  
}
```



轴运动状态检测

```
// 读取运动数据  
sRtn = GT_GetPrfPos(AXIS, &dPrfPos);  
commandhandler("GT_GetPrfPos", sRtn);  
printf("规划位置 %8.2f\n", dPrfPos);  
sRtn = GT_GetPrfVel(AXIS, &dPrfVel);  
commandhandler("GT_GetPrfVel", sRtn);  
printf("规划速度 %8.2f\n", dPrfVel);  
sRtn = GT_GetPrfAcc(AXIS, &dPrfAcc);  
commandhandler("GT_GetPrfAcc", sRtn);  
printf("规划加速度 %8.2f\n", dPrfAcc);  
// 读取运动模式  
sRtn = GT_GetPrfMode(AXIS, &lPrfMode);  
commandhandler("GT_GetPrfMode", sRtn);  
// 清空字符串  
memset(chPrfMode, '\0', 20);  
switch(lPrfMode)  
{
```

```
    case 0:  
        sprintf(chPrfMode, "Trap");  
        break;  
    case 1:  
        sprintf(chPrfMode, "Jog");  
        break;  
    case 2:  
        sprintf(chPrfMode, "PT");  
        break;  
    case 3:  
        sprintf(chPrfMode, "Gear");  
        break;  
    case 4:  
        sprintf(chPrfMode, "Follow");  
        break;  
    case 5:  
        sprintf(chPrfMode, "Interpolation");  
        break;
```

轴运动状态检测

```
case 6:  
sprintf(chPrfMode, "PVT");  
break;  
default:  
break;  
}  
printf("运动模式 %s\n", chPrfMode);  
return true;  
}
```



谢 谢 观 看

